




revimca

La solución definitiva a los
problemas de filtraciones





Algunas obras realizadas en Chile






Zonas donde se concentran la mayor parte de las obras realizadas en Chile


ÍNDICE

	Soporte: Baldosa cerámica	3
	Soporte: Mortero o concreto	9
	Soporte: Placas de zinc	13
	Soporte: Membrana asfática	16


IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA BALDOSA CERÁMICA



SOPORTE	Baldosa	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	200 m ²	DIRECCIÓN	Vasco de Gama, 4820 - Las Condes. Santiago




SOPORTE	Baldosa	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	400 m ²	DIRECCIÓN	Vicuña Mackenna, 625 Providencia.



SOPORTE	Baldosa	CLIENTE	Comunidad de propietarios - Edificio Geo Lira
METROS	85 m ²	DIRECCIÓN	Argomedo, 390. Santiago Centro

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA BALDOSA CERÁMICA


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Baldosa cerámica
METROS	222 m ²

CLIENTE	Comunidad de propietarios - Edificio Geo Lira
DIRECCIÓN	rgomedo, 390. Santiago Centro


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Baldosa
METROS	130 m ²

CLIENTE	Particular
DIRECCIÓN	Pedro Torres, 385 Ñuñoa - Santiago


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




SOPORTE	Baldosa cerámica
METROS	956 m ²

CLIENTE	Edificio Cruz del Sur
DIRECCIÓN	Avda. Borgoño, 21080 - CONCON


IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA BALDOSA CERÁMICA



SOPORTE	Baldosa cerámica	CLIENTE	Asesorías y Gestión San Miguel S.A.
METROS	460 m ²	DIRECCIÓN	Gran Avenida n° 5888 – San Miguel – Santiago




SOPORTE	Porcelánico	CLIENTE	Particular
METROS	375 m ²	DIRECCIÓN	C/ Buenos Aires, 835 - Valparaíso





SOPORTE	Baldosa cerámica	CLIENTE	Comunidad Propietarios Santiago Magno
METROS	400 m ²	DIRECCIÓN	Santiago


IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA BALDOSA CERÁMICA



SOPORTE	Baldosa cerámica	CLIENTE	ASSET SANTA ISABEL SPA
METROS	230 m ²	DIRECCIÓN	C/Santa Isabel, 55 - Santiago




SOPORTE	Baldosa	CLIENTE	Particular
METROS	150 m ²	DIRECCIÓN	Camino El Algarrobo, 205 - Casa 20 - Chicureo



SOPORTE	Baldosa cerámica	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	85 m ²	DIRECCIÓN	Manuel Salas, 35 Ñuñoa - Santiago


IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA BALDOSA CERÁMICA



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Baldosa cerámica	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	420 m ²	DIRECCIÓN	General Mackenna, 1260 - Santiago



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Baldosa	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	2.348 m ²	DIRECCIÓN	Avda. Merced, 562. Santiago



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Baldosa cerámica	CLIENTE	Comunidad Propietarios
METROS	225 m ²	DIRECCIÓN	Suecia, 1223 - Providencia - Santiago




IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA BALDOSA CERÁMICA


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE Baldosa cerámica, zinc y teja asfáltica
METROS 965 m²

CLIENTE Comunidad de propietarios - Edificio Geo Lira
DIRECCIÓN Viel, 1616 - Santiago Centro




LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
a goteras y filtraciones




Presupuesto Gratuito


IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA LOSA HORMIGÓN



SOPORTE	Losa Hormigón	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	162 m ²	DIRECCIÓN	Hermanos Caot, 7418 - LAS CONDES - SANTIAGO




SOPORTE	Losa Hormigón	CLIENTE	Comunidad Propietarios. Asset Santa Isabel
METROS	390 m ²	DIRECCIÓN	C/Santa Isabel, 55. Santiago




SOPORTE	Losa Hormigón	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	245 m ²	DIRECCIÓN	Avda. el Tranque 12797- LO BARNECHEA - SANTIAGO


IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA LOSA HORMIGÓN



SOPORTE	Losa Hormigón	CLIENTE	Particular
METROS	133 m ²	DIRECCIÓN	Cristal de Roca, 10654 - Reserva Chamicero - Chicureo - Santiago




SOPORTE	Mortero	CLIENTE	Constructora V&V Limitada
METROS	275 m ²	DIRECCIÓN	Zapallar, 2910. IQUIQUE



SOPORTE	Concreto	CLIENTE	Comunidad Propietarios
METROS	90 m ²	DIRECCIÓN	Arturo Prat, 757. San Bernardo. Maipu

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA LOSA HORMIGÓN



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Losa obra nueva	CLIENTE	RACO,S.A.
METROS	160 m ²	DIRECCIÓN	Zapallar


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Losa Hormigón	CLIENTE	RHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.
METROS	600 m ²	DIRECCIÓN	Avda. San Martín, 821. Edificio Acapulco - Viña del Mar



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Losa, obra nueva	CLIENTE	CONSTRUCTORA - COPAHUE LIMITADA
METROS	570 m ²	DIRECCIÓN	C/Tobalaba, 5151- Carrera, 5106 - Nuñoa - Santiago



IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA LOSA HORMIGÓN


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE Porcelánico
METROS 175 m²

CLIENTE DELTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES,S.A.
DIRECCIÓN C/Armando Carrera, 5106 - con C/ Hamburgo - Santiago



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN





DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




SOPORTE Losa obra nueva
METROS 900 m²

CLIENTE CONSTRUCCIONES SANT JORDI SPA
DIRECCIÓN Avda. Santa Cruz, 116. La Cruz- Viña del Mar



IMPERMEABILIZACIÓN TECHO DE ZINC



SOPORTE	Placas de zinc	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	175 m ²	DIRECCIÓN	Camino la Villa, 957 - Lo Barnechea - Santiago



SOPORTE	Placas de zinc	CLIENTE	Comunidad Propietarios.
METROS	495 m ²	DIRECCIÓN	Las Violetas, 2274 - Providencia - Santiago



SOPORTE	Placas de zinc	CLIENTE	Particular
METROS	122 m ²	DIRECCIÓN	Loma Redonda, 5. - Poniente 2050 - Puente Alto - Santiago

IMPERMEABILIZACIÓN TECHO DE ZINC


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE Placas de zinc
METROS 150 m²

CLIENTE Particular
DIRECCIÓN Luisa Nieto de Hamel, 550 - casa 4 - VIÑA DEL MAR



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE Placas de zinc

CLIENTE Centro comercial Mall Easton Outlet
DIRECCIÓN Temuco


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




SOPORTE Placas de zinc
METROS 750 m²

CLIENTE Comunidad Propietarios
DIRECCIÓN Foo. Bilbao, 827. - Providencia - Santiago


IMPERMEABILIZACIÓN TECHO DE ZINC



SOPORTE	Placas de zinc	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	600 m ²	DIRECCIÓN	Aurelio González, 3716 - Vitacura - Santiago



SOPORTE	Placas de zinc	CLIENTE	Particular
METROS	160 m ²	DIRECCIÓN	El Violonchelo, 7388 - Las Condes - Santiago



SOPORTE	Placas de zinc	CLIENTE	Particular
METROS	252 m ²	DIRECCIÓN	Camino Lonquen - Dña. Inés del Oliveto, Calera de Tango - Santiago

IMPERMEABILIZACIÓN TECHO DE ZINC


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE Placas de zinc
METROS 76 m²

CLIENTE Particular
DIRECCIÓN Los Ciprés, 59 - Chicureo - Santiago

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA MEMBRANA ASFÁLTICA

Centro Nacional de Arte Contemporáneo LOS CERRILLOS

ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




CLIENTE Centro Nacional de Arte Contemporáneo, LOS CERRILLOS


SOPORTE Membrana Asfáltica
METROS 420 m²




IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA MEMBRANA ASFÁLTICA



SOPORTE	Membrana Asfáltica	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	675 m ²	DIRECCIÓN	Eleuterio Ramirez, 1024. Santiago



SOPORTE	Membrana Asfáltica	CLIENTE	Particular
METROS	202 m ²	DIRECCIÓN	Camino de las ermitas, 4389 - Lo Barnechea - Santiago



SOPORTE	Membrana Asfáltica	CLIENTE	Comunidad de propietarios
METROS	636 m ²	DIRECCIÓN	Manuel Jesus Silva, 2249. IQUIQUE

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA MEMBRANA ASFÁLTICA


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE Membrana Asfáltica y Zinc
METROS 400 m²

CLIENTE Comunidad de propietarios
DIRECCIÓN Avda. Club Hípico, 641 - Santiago


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE Membrana Asfáltica
METROS 267 m²

CLIENTE PRONTO COPEC - Administradora de Ventas al detalle Limitada
DIRECCIÓN Ruta Norte, km 207 - Los Vilos - La Serena


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN




DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN




SOPORTE Membrana Asfáltica
METROS 225 m²

CLIENTE PRONTO COPEC - Administradora de Ventas al detalle Limitada
DIRECCIÓN Ruta 5 Sur, km 237. San Rafael - Talca


IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA MEMBRANA ASFÁLTICA



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN		DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN		DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN		
			SOPORTE	Membrana Asfáltica	CLIENTE	PRONTO COPEC - Administradora de Ventas al detalle Limitada
			METROS	170 m ²	DIRECCIÓN	Longitudinal Sur, km 67 -San Fracisco Mostazal - Rancagua



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN		DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN		DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN		
			SOPORTE	Membrana Asfáltica	CLIENTE	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS - EDIFICIO HANGAROA
			METROS	850 m ²	DIRECCIÓN	San Martin, 825. VIÑA DEL MAR



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN		DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN		DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN		
			SOPORTE	Membrana Asfáltica	CLIENTE	Comunidad de propietarios
			METROS	85 m ²	DIRECCIÓN	Avda. Rukan, 214. COLINA - SANTIAGO

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA MEMBRANA ASFÁLTICA


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Membrana Asfáltica
METROS	90 m ²

CLIENTE	Particular
DIRECCIÓN	Uno Norte 30C - Paine - Santiago



ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Membrana Asfáltica y zinc
METROS	265 m ²

CLIENTE	Particular
DIRECCIÓN	Del Monje, 10752 - Lobarnechea - Santiago


ANTES DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DURANTE LA IMPERMEABILIZACIÓN



DESPUÉS DE LA IMPERMEABILIZACIÓN



SOPORTE	Membrana Asfáltica y polcarbonato
METROS	90 m ²

CLIENTE	Particular
DIRECCIÓN	Simón Bolívar, 1935 - Ñuñoa - Santiago



EXPOQUIMICA CHILE Spa

San Pio X, 2460 Oficina 1306 Comuna Providencia SANTIAGO
CHILE. Telf: (56-2) 22637430 - Celular: +34 655 81 44 94

revimca@revimca.cl - www.revimca.cl